取扱説明書

DAYTONA corp.
R70633 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ラジエターグリル 〈メッキシート〉	適応車種	商品NO.
	ZOOMER 〈ALL〉	70633

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- 車種専用品につき、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 商品にガソリンやブレーキ液、アセトン、シンナーなどの有機溶剤や化学物質を付着させないでください。小キズや曇り、ヒビ割れの原因となります。万が一付着した場合は直ちに水で洗い流してください。
- 商品を洗浄・拭き取りする際、研磨剤入りの磨き剤や目が粗い織布は使用しないでください。小キズや曇りの原因となります。
- 商品に無理な力を加えないでください。小キズやヒビ割れの原因となります。
- 商品への直接加熱や高温となる車体部位近くへの放置などは絶対にお止めください。樹脂製品（可燃性素材）につき、溶解や変形、火災の原因となります。

⚠注意

実施

- 作業は必ず車両全体が十分に冷えた状態で行ってください。また、安定した平らな場所にてメインスタンドを使用し、作業中に車体が傾き倒れることがないよう安全を十分確保して慎重に行ってください。
- 取り外した純正部品は損傷・紛失なきようお手元で必ず保管してください。
- 取付後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検し、所定の締付トルクにてボルト類の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず定期点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

その他

- 商品同梱の保証書は「お客様記入欄」「販売店記入欄」記載の上、レシート（または決済証明書）と共に大切に保管してください。保証書の紛失、「販売店記入欄」に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。
- 純正または当社マフラー以外の組み合わせは未確認（保証対象外）です。予めご了承ください。
- メッキシートはクロームメッキとは質感が異なります。
- 製造方法と製品個体差、車両組付個体差により、車両へのフィット感はお手元の商品程度となります。完全には合致しませんので、程度の差につきましては予めご了承ください。
- 純正ラジエターカバーよりも大きめのダクトのため、ゴミなどの異物がカバー内部に入り込んだり、飛び石などによって純正ラジエターコアが変形する場合があります。商品装着後は必ずカバー内部を定期点検し、純正ラジエター部に異常がない状態にて走行使用してください。
- この商品は予告無く価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介する他の商品についても同様です。予めご了承ください。

2013/04/17

本商品の特徴

ティアドロップ風デザインのメッキ調ラジエターグリル。ABS メッキシート成形品。
冷却効果を損なわないよう大きめのダクトを採用。純正ラジエターカバー（#19151-GET-000/001）と交換するだけで簡単ドレスアップ可能。別売りの当社ラジエターサブタンクカバー（70634）を同時装着すれば、エンジン周り（右側）をトータルドレスアップできます。

商品内容

NO	パーツ名	備考	数量
①	ラジエターグリル	ABS メッキシート成型品	1
②	タッピングビス	SUS　4×12　A 種	4
③	ナイロンワッシャー		4

取付方法

1. 純正ビス（4 ヶ）を外し、純正ラジエターカバーを取り外します。
2. ①ラジエターグリルを純正ラジエターにあてがい、②タッピングビス（4 ヶ）と③ナイロンワッシャー（4 ヶ）を使用して車体に固定します。

   ※. ②タッピングビスの締め付けは、商品が脱落しない程度の手締めの範囲としてください。締付トルクオーバーは車体側カバー取付部や商品破損（保証対象外）の原因となります。
3. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。



株式会社 デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで